



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA"

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 006 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via IV Novembre 46 – 36100 Vicenza
Direttore f.f.: Dr. Todescato Andrea

li 29 aprile 2013 _____

Prot. 27776 /PREV/SISP

Oggetto: prevenzione e controllo Legionella negli impianti natatori.

SPETT. LE DIREZIONE
IMPIANTI NATATORI
IN TERRITORIO ULSS "VICENZA"

LORO SEDI

Considerata la rilevanza sanitaria della presenza di legionella nel sistema idrico e le pesanti ripercussioni gestionali nel caso di positività negli impianti natatori, si ritiene opportuno che le direzioni di tutti gli impianti natatori ubicati sul territorio dell'ULSS n.6, provvedano a pianificare dei controlli analitici per la ricerca della **Legionella** nel circuito idrico dell'acqua calda sanitaria; .

Si richiede che i controlli vengano eseguiti prima dell'apertura per gli impianti scoperti e due volte all'anno (nei periodi Feb/Mar e Ott/Nov) per quelli coperti.

L'esito degli accertamenti va tenuto a disposizione del personale di vigilanza dello scrivente Servizio.

In caso di positività verrà richiesto di inviare documentazione degli interventi adottati.

A tal fine è comunque di primaria importanza:

1) garantire nella gestione degli impianti le procedure di verifica, controllo e manutenzione che consentono di individuare le criticità del sistema idrico (rif. *"Le linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi"* - 4 Aprile 2000 e *"Le linee-guida recanti indicazione sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico - recettive e termali"* – Gennaio 2005)

Con l'autunno di quest'anno questo servizio estenderà l'attività di vigilanza anche alla legionella

Si richiamo inoltre l'applicazione delle indicazioni trasmesse alle SS.VV con nota del 10/05/2011.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Firmato Dr. A. Todescato

Responsabile del procedimento :dr.Felice Foglia
Ispettori tecnici :Giuliano Norbiato ,Andretto Luciano